

**План  
мероприятий ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №2»  
по устранению выявленных нарушений в ходе профилактического визита сотрудников Роспотребнадзора  
от 27.02.2013 г. № 66-10-12/14-2469-2023.**

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении	Примечание
1.	Привести в соответствие нормативным требованиям (18-24 С) температуру воздуха в кабинете № 3.  Организовать проведение лабораторных испытаний температуры воздуха в кабинете № 3.	До 01.04.2023	Заместитель директора по АХР	Выполнено	Запланировано повторное лабораторное испытание на октябрь 2023 г. (начало отопительного сезона)
2.	Привести в соответствие нормативным требованиям (не менее 300 лк) уровни средней освещенности в кабинете №4. Организовать проведение лабораторных испытаний уровня искусственной освещенности в кабинете №4.	Июль 2023 г.	Заместитель директора по АХР	Выполнено	Запланировано повторное лабораторное испытание на октябрь 2023 г.
3.	Обеспечить соблюдение требований к нормативу площади учебных классов на 1 ребенка не менее 2,5 кв. м.		Заместитель директора по АХР	Выполнено	
4.	Провести замену учебной мебели в мастерской №3.	Февраль 2024 г.	Заместитель директора по АХР		
5.	Окна мастерских № 1 и № 4 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.	До 01.09.2023 г.	Заместитель директора по АХР		

6.	Провести ремонт пола в помещении спортивного зала, устранить дефекты, деформацию. Устранить причину проточки стен и скопления влаги.	До 01.09.2023 г.	Заместитель директора по АХР	Выполнено частично	Требуется капитальный ремонт. Сметная документация представлена в ХЭУ.
7.	Привести в соответствие с требованиями поверхность стен, дверей в помещениях школы, устранить дефекты покрытия стен, дверей в кабинетах №16, №17, в физкабинете, процедурном кабинете, и кабинете для индивидуальных занятий на 1-м этаже школы, внутри здания мастерских №1.	До 01.09.2023 г.	Заместитель директора по АХР	Выполнено частично.	Требуется ремонт медблока.
8.	Устранить дефекты стен снаружи здания мастерских №1, трещины по наружной стене здания мастерских №3, №4.	Август 2023 г.	Заместитель директора по АХР		
9.	Провести замену деформированных деревянных оконных рам в коридорах 2-го и 3-го этажей и на лестнице (справа).	Февраль 2024 г.	Заместитель директора по АХР		Получена консультация в ХЭУ. Готовится сметная документация.
10.	Привести в рабочее состояние люминисцентные лампы в кабинетах №№ 7,8,9,10, мастерской №4. Обеспечить своевременную замену неисправных, перегоревших ламп.	До 01.09.2023 г.	Заместитель директора по АХР	Выполнено	

Директор ГБОУ СО  
«Екатеринбургская школа №2»



Минаева Е.Г.